

# Zündverteiler-Umbau für Rapid Spezial und alle 2-Zylinder MAG Motoren (Aebi, Motrac) und Bucher KT10



Startprobleme? Zündspule und Verteiler defekt?

Schluss mit wackligem Verteiler und Unterbrecher!

Wir haben eine saubere Lösung für Sie und bieten einen passenden Umbausatz an, bestehend aus:

- Einem neuen Unterbrechergehäuse (komplett) mit stabilem Schaft aus Stahl
- Einer neuen Klemmbride zum Verteiler
- Einer neuen Zündspule mit Halter für Außenmontage unter der Haube
- Einer umgebauten Spule (im Austausch mit der originalen Zündspule)

Preis pro Satz: Fr. 610.-- inkl. MWST

A-Porto & Verpackung: Fr. 16.--


Vorteile:

- Es sind keine störanfälligen Verteilerfinger und Verteilerkappen mehr nötig
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Neue Zündspule wird direkt mit den Zündkerzen verbunden
- Leicht erhältlicher Unterbrecher und Kondensator eines Autos (bei jedem Autoelektriker erhältlich)
- Keine Änderung der Blechhaube, originales Aussehen
- Springt gut an und läuft ruhig

Für versierte Mechaniker ist der Umbausatz leicht zu montieren. Die Einstellung der Zündung ist gleich wie beim Original und benötigt keine Batterie.

**Bei Bestellung:**

Alte Zündspule (BOSCH  
oder SCINTILA)  
ausbauen und  
einschicken



Haube  
(Rapid Spezial)

Original Zündspule  
BOSCH

Original Zündspule  
SCINTILA

Abgeänderte Spule  
BOSCH

Abgeänderte Spule  
SCINTILA



Um die Kosten tief zu halten, benötigen wir von Ihnen die alte originale Zündspule, auch im defekten Zustand. Diese tauschen wir gegen die abgeänderte Spule aus. Die alte Spule können Sie per Post schicken oder vorbeibringen.

Bei Bestellungen und Fragen kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail:

H. Wildhaber AG

Dorfstrasse 35

8717 Benken SG

Tel.: 055 283 41 41

E-Mail: [wildhaber.ag@bluewin.ch](mailto:wildhaber.ag@bluewin.ch)

Homepage: [www.h-wildhaber.ch](http://www.h-wildhaber.ch)